



Kia Carens 1.8 16V LX Van

EZ 07/2002 | Van | Autogas | Schaltgetriebe | 257.300km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.01.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Carens 1.8 16V LX Van [DE - Van5 1.8 16V, LX]		
Kategorie Van	FIN KNEFC523125083246	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.300km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.793 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2002	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	1230 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Zündaussetzer;
Klimaanlage	Andere: Kühlfunktion aufgrund niedriger Außentemperaturen nicht prüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Vorne Winterbereifung hinten Sommer, Dämmung im Motorraum beschädigt siehe Fotos, Flüssiggassystem nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Delle, Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Verformung, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden, Verformung)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)