



Subaru Impreza Active 4WD

EZ 09/2008 | Limousine | Autogas | Schaltgetriebe | 382.155km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Impreza Active 4WD [DE - LimS5 2.0R EU4, Active, 2007 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN JF1GH7LW48G020311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 382.155km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.994 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 302.855km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	150
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - mit Dual-Range
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1994 ccm)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIAN BLACK
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriff außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)