



Ford Fiesta

EZ 04/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 77.518km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJKD23146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.518km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.084 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.176km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Cool & Sound-Paket 2
- Easy-Driver-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,1 Ltr. - 63 kW KAT
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- | | |
|--|--|
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • AUX-IN-Anschluss |
| • Farbdisplay (8 Zoll) | • Klimaanlage |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Einparkhilfe hinten | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Getränkehalter vorn | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach) | • Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe |
| • Lackierung Magnetic-Grau Metallic | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenkrad heizbar | • Winter-Paket |
| • Schaltpunktanzeige | • Sitzheizung vorn |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Delle)




Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)