

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**


**Besichtigt am:**

17.06.2026 08:59

**Berichts-Nr:**

**FIN:**


TMBLJ9NS9P8042171



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 17.06.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda              |
| <b>Modell:</b>                      | Kodiaq             |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / ARW         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 19.04.2023         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 141.607 km         |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen          |
| <b>Farbe:</b>                       | Lava-Blau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Lava-Blau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad             |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel             |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teilleder          |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Onyx               |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                  |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 04.2028       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 474 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                                |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| "SMART LINK" (drathlos für Apple)                                                                                              | Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                        |
| "TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-führung, DQ inkl. Emerg.Assist)                | DAB - Digitaler Radioempfang                                       |
| 12 Volt-Steckdose(n)                                                                                                           | Dachreling, blank                                                  |
| 2 Leseleuchten vorn,2 hinten                                                                                                   | Dachspoiler                                                        |
| 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa                                                                                   | Dämpfung hinten,Basis 1                                            |
| 2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und Schaltwippen DSG                                                         | Dämpfung vorn                                                      |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D                                                                                             | Dekor-Einlagen                                                     |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM<br>ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T<br>D1/TI9/T1I/T3C | Doppelboden im Kofferraum                                          |
| 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad                                                                                            | Doppelton-Signalhorn                                               |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                                      | Drehstromgenerator 140 A                                           |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                              | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                    |
| Abfallkorb                                                                                                                     | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung        |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                           | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                     |
| Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der<br>Seitenverkleidung                                                              | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -<br>- |
| Ablageschale am Dachhimmel                                                                                                     | Einparkhilfe vorn und hinten                                       |
| Abwicklung Serie                                                                                                               | Einstiegleisten in den Türausschnitten                             |
| Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet                                                                                  | Elektrische Luftzusatzheizung                                      |
| Allradantrieb                                                                                                                  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                       |
| Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht                                                                                           | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                 |
| Angehobener Ladeboden hinten                                                                                                   | Fahrerkniefairbag                                                  |
| Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter                                                                                        | Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-                              |
| Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch<br>auslösbar                                                           | Family Paket                                                       |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                          | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose          |
| Außenspiegel links, konvex                                                                                                     | Fertigungsablauf Standard                                          |
| Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar,<br>elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar                  | Feststellbremse                                                    |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                                    | Formteilhimmel ungeteilt                                           |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                                       | Front Assist inkl. City ANB für ACC high                           |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-<br>Limiter                                                        | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                      |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                           | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend              |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                          | Fußhebelwerk "Standard"                                            |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                              | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                     |
| Berganfahrassistent                                                                                                            | Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies                                   |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                                                | Gepäckraumleuchte                                                  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                                     | Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                      |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                                       | Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine<br>Bedarfsprognose    |
| Bordwerkzeug                                                                                                                   | Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt                             |
| Businesspaket Amundsen                                                                                                         | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                     |
| Chrom-Paket                                                                                                                    | Innenleuchte im Fußraum                                            |
|                                                                                                                                | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                               |
|                                                                                                                                | Kältemittel R1234yf                                                |

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  
Keine Aktionsausführung  
Kindersicherung, manuell  
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX  
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)  
Komfortsitze vorn  
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging  
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten  
Kopfstützen hinten (3 Stück)  
Kopfstützen vorn  
Kraftstoffsystem Diesel  
Kurzheck  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist  
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung  
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic  
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling  
Leergewichtsbereich 1  
Leichtmetallr{der 7J x 18 "ELBRUS"  
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen  
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)  
Linkslenker  
Matrix-Beam  
Mit Adapter  
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)  
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)  
Mit Halter  
Mit Multifunktionskamera  
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)  
Mit Verkehrszeichenerkennung  
Mittelarmlehne vorn  
Müdigkeitserkennung  
Navi Amundsen + Web radio  
Nebelschlussleuchte  
Netztrennwand  
Nicht Heissland  
Nichtraucherausführung  
Normal-Lackierung  
Notrufsystem eCall+  
Ohne "drive select"  
Ohne 2. Batterie  
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem  
Ohne Aufkleber und Embleme  
Ohne Außen-Sound Maßnahmen  
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)  
Ohne Durchladeeinrichtung  
Ohne ECO-Funktion  
Ohne Feuerlöscher  
Ohne Fußmatten  
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche  
Ohne Head-Up Display  
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)  
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne  
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze  
Ohne Schmutzfänger  
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen  
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
Ohne Spurwechselassistent  
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
Ohne Überführungsausrüstung  
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige  
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)  
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
Ohne Zusatz-/Standheizung  
Ohne zusätzliche Bereifung  
Optionsinfotainment (MIB3)  
Pannen-Set  
Radschrauben Standard  
Radstand  
REAR VIEW CAMERA MID  
Rechtsverkehr  
Regionscode " ECE " für Radio  
Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2  
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
Reifendruckkontrolle  
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment  
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre  
Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar  
Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
Scheibenbremsen hinten  
Scheibenbremsen vorn  
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 17.06.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Scheinwerferreinigungsanlage  
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung  
Schriftzugsatz  
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff + Leder  
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet  
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sport-Ausstattung  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Standard  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home  
Funktion manuell  
Tankdeckel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Leder  
Typprüfland Deutschland  
USB vorne + hinten  
Variante  
Virtual Cockpit  
Virtuelles Pedal  
Wartungsintervallverlängerung  
Waschwasser-Standanzeige  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung  
Zierleisten blank  
Zus. Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 17.06.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Pirelli    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 17.06.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Dach                                | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren                                     |
| 2  | Kontrollleuchte Motor               | Leuchtet             | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                                                     |
| 4  | Tür vorne rechts                    | Delle(n)             | Kaltdrücken                                                   |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 17.06.2026

## » Merkantile Wertminderung

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

vom: 17.06.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

### Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ9NS9P8042171

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

### Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

### Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

### Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

### Motorenlauf durchgeführt:

Ja

### Fahrprobe durchgeführt:


Nein




## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

