



Skoda Roomster Ambition Plus Edition

EZ 01/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 109.937km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Ambition Plus Edition [DE - Van5 1.2 TSI EU5, Ambition Plus Edition, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN TMBNM65J9E5008915	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.937km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.045km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Hauptsicherung geht defekt beim Motorstart. Prüfen nicht möglich. ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug ohne Strom, da Hauptsicherung immer defekt geht bei Motorstart.

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Fahrzeug ohne Strom, da Hauptsicherung immer defekt geht bei Motorstart. Nicht fahrbereit, Elektronik/Elektromechanische Bauteile nicht prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leuchtweitenregelung |
| • Modelljahr 2011 | • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Projektor-Scheinwerfer | • Radstand 2620 mm |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenbremse hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Original Fahrzeug Farbe: HNEDA MATO/MATO BROWN | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Dach silber lackiert |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Laderaumboden variabel | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Reifendruck-Kontrollsystem |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)