



Mercedes-Benz A 170 5-türig

EZ 10/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 212.834km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 170 5-türig [DE - LimS5 A 170 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690321J392862	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.834km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.699 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	450 
Motorhaube	170 	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lamellendach elektrisch (Glas) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Reifendruckwarner |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)




Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)