



Lada Taiga Basis 4x4

EZ 12/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 148.214km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Lada	Typ/Verkaufsbezeichnung Taiga Basis 4x4 [DE - SUV3 1.7 EU6, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN XTA212140J2297933	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.214km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 83 PS (61 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.690 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.001km	Letzter Service am 09/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 225g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(10 mm)

Kerben



(10 mm)

Kerben



(10 mm)

Kerben



(10 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	270 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	280 	Heckklappe	-
Dach	290 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug wurde komplett unsachgemäß nachlackiert/gerollt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4-Sitzer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar
- Innenkotflügel hinten
- Isofix-Kindersitz-System
- Katalysator geregelt
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,7 Ltr. - 61 kW KAT
- Rücksitzbank klappbar
- Schutz-Paket Karosserie
- Schwellerschutzleisten
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenkotflügel vorn
- Karosserie: 3-türig
- Kofferraumabdeckung
- Modellpflege
- Radstand 2200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schutz-Paket Lack
- Seitenaufprallschutz
- Tagfahrlicht

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Taiga 4x4-Paket | • Uni-Lackierung |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Bremsassistent | • Unterbodenschutz |
| • Hohlraumversiegelung | • Lackversiegelung |
| • Seitenschutzleisten | • Schutzfolie Türeinstieg |
| • Seitenschutzleisten | • Seitenschutzleisten unten |
| • Radzierblenden | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.12.2017	1113	ABB 00001	02.12.2017	02.12.2017	00001 / 00000	137
M1		AC	03720			1680
XTA212140/2207933			1640			001285
LADA						
N2121						
40						
Y						
LADA 4X4						
AVTOVAZ (RUSS)						
EZ 7 PERS. BEF. B. & SP.						
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*201545V						
EUR06 W.P.M.C.I. M. N11						
BENZIN						
0001						
36WD						
01690						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.12.2017 M. ZUBRÖSEN AM LA						
GERÄUMBODEN 4 STÜCK GEMÄß ISO 27856:2002 ANSTATT LADERA						
UMTBRENNWAND 2U 16 A GEN. VUH 215/65R16 79N R16 M. RAD 7JX						
16 H2 ET45 HERST. C.W. FAHRZEUGE TECHNIK TYP CD70630 KENNZ						
KRA44312 VERW. V. SCHNEEK NICHT ZUL. ***						



Servicecoupon Nr. 6
des Prüf- und Inspektionsarbeiten für Erkennung der Antriebs- und Korrosionsschäden
(die Arbeitsgänge werden während des sechsten Betriebsjahres ausgeführt)

Vorhandensein von Ausbrüchen, Rissen, Korrosionsherden sowie anderen Beschädigungen der Karosserie-
lackierung, Beschädigungen des Unterbodenschutzes von Radkastenböden und Karosserieböden überprüfen

Datum: 17-09-21 km Stand: 77001

Seigel des Betriebes, wo die
Reparaturarbeiten durchgeführt wurden

LADA
OFT-Automobile
Königsplatz 14 • 91030 Schwanbach
Tel. 09153-929430 • Fax 09153-929433
http://www.oft-automobile.de

Verzeichnis der dem Fahrzeuginhaber empfohlenen Arbeitsgänge:

Nr. des Bestellauftrags für Nachprüfung: _____

Eintragung:

1	8
2	9
3	10
4	11
5	
6	
7	

Bodengruppe: _____

Ausgeführten Reparaturarbeiten:

Eintragung Nr. _____	Datum _____	Nr. des Bestellauftrags _____
Eintragung Nr. _____	Datum _____	Nr. des Bestellauftrags _____
Eintragung Nr. _____	Datum _____	Nr. des Bestellauftrags _____

Seigel des Betriebes, wo die
Reparaturarbeiten durchgeführt wurden

21

Servicecoupon Nr. 5
des Prüf- und Inspektionsarbeiten für Erkennung der Antriebs- und Korrosionsschäden
(die Arbeitsgänge werden während des fünften Betriebsjahres ausgeführt)

Vorhandensein von Ausbrüchen, Rissen, Korrosionsherden sowie anderen Beschädigungen der Karosserie-
lackierung, Beschädigungen des Unterbodenschutzes von Radkastenböden und Karosserieböden überprüfen

Datum: 18-01-2011 km Stand: 62317

Seigel des Betriebes, wo die
Reparaturarbeiten durchgeführt wurden

LADA
OFT-Automobile
Königsplatz 14 • 91030 Schwanbach
Tel. 09153-929430 • Fax 09153-929433
http://www.oft-automobile.de

Verzeichnis der dem Fahrzeuginhaber empfohlenen Arbeitsgänge:

Nr. des Bestellauftrags für Nachprüfung: _____

Eintragung:

1	8
2	9
3	10
4	11
5	
6	
7	

Bodengruppe: _____

Ausgeführten Reparaturarbeiten:

Eintragung Nr. _____	Datum _____	Nr. des Bestellauftrags _____
Eintragung Nr. _____	Datum _____	Nr. des Bestellauftrags _____
Eintragung Nr. _____	Datum _____	Nr. des Bestellauftrags _____

Seigel des Betriebes, wo die
Reparaturarbeiten durchgeführt wurden

20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Riss/Bruch, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)