



Volkswagen Bora

EZ 04/2001 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 218.615km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Bora		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1JZAW690925	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 209.419km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2001	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kontrollleuchten an ; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Raum für Eintragungen der Werkstatt	
Datum: <u>15.07.2021</u> Vorname / Nachname: <u>Wachter / Seibert</u> Firma: Rathmann Tuning & Design  Stempel des Volkswagen Dealers:	Datum: <u>15.07.2021</u> Vorname / Nachname: <u>Wachter / Seibert</u> Firma: WEISE  Stempel des Volkswagen Dealers:
Datum: <u>15.07.2021</u> Vorname / Nachname: <u>Wachter / Seibert</u> Firma: WEISE  Stempel des Volkswagen Dealers:	Datum: <u>15.07.2021</u> Vorname / Nachname: <u>Wachter / Seibert</u> Firma: WEISE  Stempel des Volkswagen Dealers:
Datum: <u>06.04.2022</u> Vorname / Nachname: <u>201884601</u> Firma: RATHMANN  Stempel des Volkswagen Dealers:	Datum: <u>15.07.2021</u> Vorname / Nachname: <u>201884601</u> Firma: RATHMANN  Stempel des Volkswagen Dealers:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)