



Subaru Forester Active+

EZ 05/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 110.331km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Subaru	Typ/Verkaufsbezeichnung Forester Active+ [DE - SUV5 2.0i EU6d-T, Active+ (EURO 6d-TEMP), (Facelift 2) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN JF1SJ5LC5KG410898	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.331km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Sonstige	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	255 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	265 	Heckklappe	260 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist komplett foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Aufprallschutz rundum
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Farbdisplay (6,2 Zoll)
- Freisprechanlage Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: EyeSight
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|--|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT |
| • Getränkehalter | • Gurtstraffer |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung | • Heckspoiler |
| • Heckspoiler Wagenfarbe | • Infotainment-System: SUBARU STARLINK |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Silber | • Innenausstattung: Interieurleisten Silber / Schwarz |
| • Isofix-Kindersitz-System | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kopfstützen verstellbar | • Kühlergrill Silberfarben |
| • Kühlergrill verchromt | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leseleuchte |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole |
| • Modellpflege (2) | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1995 ccm) |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: Crystal Black Silica | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2640 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar | • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar |
| • SI-Drive | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad | • Scheibenwaschanlage |
| • Scheibenwaschanlage hinten | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachbediensystem Spracherkennung | • Stabilitäts-Programm X-Mode |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)