



Opel Mokka Innovation

EZ 04/2018 | Geländewagen | Autogas | Schaltgetriebe | 137.947km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation [DE - SUV5 1.4 LPG EU6, Innovation ecoFlex, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VJD7EZ9J4226384	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.947km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Autogas
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.071 km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	1800 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket

• Kopf-Airbag-System	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo bivalent, Benzin / LPG
• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)	• Nebelscheinwerfer
• OnStar SOS Service	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU/SON OF A GUN GREY 3
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radstand 2555 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten schwarz	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	• Armlehne vorn links
• Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Elektro-Paket	• Ergonomiesitz vorn links
• Ergonomiesitz vorn rechts	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Farbdisplay (4,2 Zoll)	• Frontkamera
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Lenkrad heizbar	• Mittelarmlehne vorn
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Premium-Paket
• Rückfahrkamera	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 12.5.23 km 81437

Motoröl: ☐

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ W 230

Viskosität: 5 W 230

Gefährschut. Kühlfülligkeit X °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funktionenbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebepöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 25.5.23 km 33634

Motoröl: ☐

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ W 20

Viskosität: 5 W 20

Gefährschut. Kühlfülligkeit °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funktionenbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltersatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebepöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Auto Service Franke GmbH
Bahnhofstraße 81
21224 Rosengarten
Tel. 04105-7050
www.auto-service-franke.de

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Motorhaube (Anderer Schaden): Hagelschaden



Motorhaube (Anderer Schaden): Hagelschaden



Motorhaube (Anderer Schaden): Hagelschaden



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Lackschaden)