



Opel Mokka e Ultimate

EZ 03/2021 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
71.429km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka e Ultimate [DE - SUV5 e, Ultimate, 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VXXKUKZKXZMW006303	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.429km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 13.331km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 50,0 kWh	Ladezeit - Schnell * 0,5 h	Ladezeit - Normal * 5,3 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	160	Heckklappe	115
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung Kollisionswarnungssystem.

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Abbiegelicht
• Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bluetooth Audio-Streaming
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dach Diamant-Schwarz
• Dachhimmel schwarz	• Dachspoiler
• Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung	• Elektrofahrzeug
• Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist	• Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
• Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion	• Getriebe für Elektrofahrzeug
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Leder Alcantara
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom	• Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
• Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
• Nebelscheinwerfer LED	• Opel Connect
• Opel Connect	• Original Fahrzeug Farbe: MAMBA GREEN MET
• Radstand 2561 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Seitenairbag vorn	• Sicht-Paket
• Sitzheizung vorn	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Tagfahrlicht LED	• Voll-LED (IntelliLux)
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fußmatten Velours
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Motorhaube Diamant schwarz lackiert
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Sonderlackierung Grün-Metallic
• Technologie-Paket Park & Go Premium	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)