


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel		Typ Grandland Innovation		Modell 1.2 Turbo EU6, INNOVATION, 2017 ..		
	VIN W0VZRHNY9JS077181		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0035/BLC
	Erstzulassung 28.01.2019		Halter lt. Zulbesch. II 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 1199
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B
	CO ₂ -Emission (g/km) 127 (NEFZ)		Gesamtfahrh. lt. Halter 92.400 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 93.270 km		max. km-Stand bei Übergabe 94.680 km
	Raucherfahrzeug nein		letzter KD am 07/26		Letzter KD (km) 92.942 km		
	Farbe Rubin Rot		Lackierung Uni normal		Reimport nein		nächster KD am k. A.
	Scheckheft Vollständig		Scheckheft Bemerkung		nächster KD (km) 1 km		
	Polster Premium-Sitz vorn link..		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe Automatik - ..		Schadstoffk. Euro6
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el.. Bremsassistent Elektron. Traktionskontrolle Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Frontscheibe geräuschkämmend Heckleuchten LED Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Klimaautomatik 2-Zonen Leseleuchten im Fond MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy Radstand 2675 mm Scheibenwischer mit Regensensor Sitzheizung vorn Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole Antriebsart: Frontantrieb Bluetooth Audio-Streaming Einschaltautomatik für Fahrlicht Fahrassistenz-System: Abstandswarner Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Fensterheber elektrisch vorn + hinten Frontscheibe heizbar (ThermaTec) Innenraum-Paket Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System Leseleuchten vorn (2) OnStar SOS Service Reifendruck-Kontrollsystem Schließ-/Startsystem Keyless Open Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Tagfahrlicht LED Unterfahrschutz Wegfahrsperre	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung Audiobedienung am Lenkrad Bordcomputer Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP) Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems.. Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent Feststellbremse elektrisch Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen) Innenspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Lenkrad (Leder 3-Speichen) Motor 1,2 Ltr. - 96 kW Parkpilotsystem hinten Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Seitenairbag vorn Start/Stop-Anlage Technologie-Paket Park & Go USB-Schnittstelle Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:		
Bemerkung	Anhängerkupplung (Kugelpkopf abnehmbar) o.. DAB-Tuner (Radioempfang digital) Grip-Control Nebelscheinwerfer Textilfußmatten	Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und N.. HiFi-System / Sound-System Denon Premium Panoramadach (Glas) mit Sonnenrollo elektri..	Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtvertei.. Ergonomiesitz vorn rechts Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung Sitzheizung hinten
	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 27.07.2026 - Gültig bis 94680 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen. Sonderbedingungen: Vor Übergabe wird die Windschutzscheibe erneuert sowie die Inspektion durchgeführt. Fahrzeugpreis vorbehaltlich der Überprüfung bei Übergabe.		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	1.000,00 €
	Nachlackierung -> Beifahrertür vorne und hinten nachlackiert: Beifahrertür vorne und hinten nachlackiert (1.000,00 €)				
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Kotflügel VL, Kotflügel VR, Tür VR, Tür HR, Seitenwand HR, Tür HL (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Optischer Zustand	
	Außenspiegelgehäuse rechts - Erneuern (1) Einstieg HR zerkratzt smart Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Lackie.. Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lacki.. Heckklappe - SmartRepair Kotflügel vorne links - nass schleifen / polieren Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren Lenkrad Kratzer Gebrauchsspur Radlaufblende HR zerkratzt ern Radlaufblende VL verkratzt Gebrauchsspur Stoßfänger H unterhalb zerkratzt ern Stoßfänger hinten - Lackieren Stoßfänger V Spoiler zerkratzt ern Stoßfänger vorne - Lackieren Türfangband VL u. VR knackt ern. Zwischensumme _____
Bemerkung zum optischen Zustand: Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.	
Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Gebrauchsspur;	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links nachlackiert	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. nachlackiert	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts nachlackiert	Tür h. rechts nachlackiert	Tür vorne rechts nachlackiert	Kotflügel vo.re. nachlackiert
-----------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Technischer Zustand	
Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel) Fehlteile bei Hereinnahme prüfen (Wie z.B. AHK Schlüssel etc.) Lehnenbezug/Taschen VL u. VR beschädigt smart	
Zwischensumme	_____ -
Bemerkung zum technischen Zustand: Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt. Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.	

Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen HU-Bescheinigung fehlt Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	
Zwischensumme	_____ -

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/55 R18 102V	4,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/55 R18 102V	6,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Nachlackierung -> Beifahrertür vorne und hinten nachlackiert: Beifahrertür vorne und hinten nachlackiert (1.000,00 €)			
	Vorschäden lt. Bewerter:			
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Kotflügel VL, Kotflügel VR, Tür VR, Tür HR, Seitenwand HR, Tür HL (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 92.400 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland Innovation

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: W0VZRHNY9JS077181
Kilometerstand: 93.270 km
Erstzulassung: 28.01.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2




Lehnenbezug/Taschen VL u. VR beschädigt smart



Lehnenbezug/Taschen VL u. VR beschädigt smart




Inspektion - Wartung (REPARIERT)



Türfangband VL u. VR knackt ern.



Einstieg HR zerkratzt smart



Windschutzscheibe - Erneuern (REPARIERT)



Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Radlaufblende HR zerkratzt ern



Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Stoßfänger H unterhalb zerkratzt ern



Stoßfänger H unterhalb zerkratzt ern



Stoßfänger H unterhalb zerkratzt ern



Stoßfänger V Spoiler zerkratzt ern



Stoßfänger V Spoiler zerkratzt ern



H. Bremse V augenscheinlich nahe Verschleißgrenze (REPARIERT)



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren




Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Heckklappe - SmartRepair



Textilfußmatten fehlen (REPARIERT)



Kotflügel vorne links - nass schleifen / polieren




Radlaufblende VL verkratzt Gebrauchsspur



Radlaufblende VL verkratzt Gebrauchsspur



Außenspiegelgehäuse rechts - Erneuern



Lenkrad Kratzer Gebrauchsspur



Lenkrad Kratzer Gebrauchsspur

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Grandland Innovation

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: W0VZRHNY9JS077181
Kilometerstand: 93.270 km
Erstzulassung: 28.01.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



