



BMW 645 C i

EZ 06/2004 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 114.401km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 71***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 645 C i [DE - Cp2 645 i EU3]		
Kategorie Coupé	FIN WBAEH71080B293640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.401km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 4.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2004	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 264g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	220 	Heckklappe	-
Dach	200 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A photograph showing a black leather car seat. Resting on the seat are three items: a white envelope, a color photograph of a modern building with large windows, and a set of keys with two black fobs and two metal keys. The items are arranged in a cluster, suggesting they were found together.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Undicht)



Scheinwerfer (rechts) (Undicht, Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)