



Opel Astra Edition

EZ 05/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 169.074km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [AT - Kb5 1.3 CDTI EU4, Edition (ecoFlex), (Facelift) 2007 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN W0L0AHL3582161431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.074km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	295 
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Knacken, Rasseln, Vibrieren;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Geräusch bei der Kupplung / Getriebe laut Kunde

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Geräusch bei der Kupplung / Getriebe fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Vibrieren, Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling schwarz
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 66 kW 16V CDTI KAT (Z 13 DTH / L4I)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber M2
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Triple-Info-System | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • ecoFLEX-Paket |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bordcomputer | • Check-Control-System |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Flexx-Paket (Flex-Organizer) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Undicht)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)