



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 10/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 91.008km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042311G013554	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.008km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.607km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)
vehicle.damage-label.porous, Kerben	vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous, Kratzer



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	555 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruckwarner | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)