



Volkswagen Golf GTI adidas

EZ 08/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 143.366km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI adidas [DE - LimS5 2.0 TSI EU5, GTI adidas, 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZCW060921	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.366km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.343km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Alle vier Felgen korrodiert und verkratzt;			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	300 	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang

- | | |
|---|--|
| • Handbremshebelgriff Leder | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt | • Heckscheibenwischer |
| • Innenausstattung: Aluminium-Dekor | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TSI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze: Sportsitze |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Sport-Design, lackiert |
| • Tagfahrlicht LED | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • CD-Wechsler |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lautsprecher (8) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |

- | | |
|---|---|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schiebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenairbag hinten | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| • Sonderlackierung Schwarz uni | • Sound-System DYNAUDIO |
| • Spiegel-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














[illegible][illegible]

Fortsetzung zu Feld 22: Empfänger-Ident.-Nr.: WWWILLINGOW6111
 UTINDIGKEIT GRN. \$46 ABS.2 DATE : 22V/ALV DIE HANDLUNG ZULASSUNGSGERÄTE

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)




Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)