



Audi A4 Limousine

EZ 02/2010 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 159.536km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Limousine [DE - Lim4 1.8 TFSI EU5, Attraction, 2008 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8K9AA132397	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.536km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.000km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer, vehicle.damage-label.porous	Kratzer, vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous, Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	115 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	180 	Heckklappe	200 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Eissilber Metallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Reserverad als Notrad |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












24.02.2010	0588	AGO00071X	2	1	118/4500	216
M1	AA		4703	4951	1824	
WAUZZZ8K9AA132397	#		1406	1437	1525	
AUDI				80		
B8			0169	2000	2000	
LCDBEF1			1060	1060		
FAVW00Z0R8K607MGEM0			1060	1060		
			77	3800	74	
			1300	450	5	
AUDI A4			205/60 R16 92W			
AUDI			205/60 R16 92W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Limousine						
715/2007*692/2008F			GRAU			
EURO5/E:PI/Ci: M. NI 1			e1*2001/116*0410*15			
Benzin			08.12.2009	HK433244		
0001	35F0	1798				
F.1/F.2:2070 U.1.2/8.2:1140 B.ANHANGEBETRIEN*0.1:1500 B15 R1						
STEIG.*FZ IST MIT BEIDSEITIG MONTIERTER AHK M.SPRZ.FAHRDYM.						
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN						
.VO.Z.STVO*WW.AHK I.P.EGT3*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:24.02.20						
10*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)




Fahrentür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)