



Opel Astra Style

EZ 12/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 149.714km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 09***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Style [DE - Kb5 1.4 Turbo EU5, Style ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8EU3F8022371	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.714km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.000km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug zeigt an dass Beleuchtung des Anhängers ausgefallen ist und überprüft werden muss -> kein Anhänger am Fahrzeug zum Zeitpunkt der Prüfung

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |
| • Check-Control-System | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getränkehalter |
| • Original Fahrzeug Farbe:
MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Design-Paket | • Feststellbremse elektrisch |
| • Fußmatten Gummi | • Innenraum-Paket |
| • Komfort-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Licht-Paket |
| • Leseleuchten im Fond | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible][illegible][illegible]

Performance des 8000er bei 100% Belastung (100% RPM)

Prüfung
Mathematik Schule
Naardwijk Str. 41
Haren (Gron.)

Workstation 24
8000er Laptop
Toshiba K6000/M2

Rechnung Nr. 7075

820-Rohmaterial	800 P 1
821-F117	0,001 8000er 100000 P 1
Fertiglohn	90,000 8000er 100000 P 1
Einzelmontage	10,000 8000er 100000 P 1
von Hand	10,000 8000er 100000 P 1
Kauflohn	10,000 8000er 100000 P 1
Material	8000er 100000 P 1
Einzelmontage	10,000 8000er 100000 P 1
Leistungsmenge	10,000 8000er 100000 P 1

Abschreibung / Detailschreibung

Menge	Preis je USt	Gesamtwert
800	8,00	6.400,-
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140 77140

10,00	8,00	80,00
1,00 Stk	10,00	10,00

[illegible]

[illegible]

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 18.05.21 km: 136.457

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: S W: 30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja Nein

- ☐ ☒ Batterie (Funktenbedingung)
- ☐ ☒ Innenraumluftfilter (Funktenbedingung)
- ☐ ☒ Luftfilternassatz
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Gabelsch
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☒ Bremsventil
- ☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ ☒ Zündkerzen
- ☐ ☒ Kühlmittel

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 18.05.21 km: 136.457

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: S W: 30

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: °C

Ja Nein

- ☐ ☒ Batterie (Funktenbedingung)
- ☐ ☒ Innenraumluftfilter (Funktenbedingung)
- ☐ ☒ Luftfilternassatz
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Gabelsch
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☒ Bremsventil
- ☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ ☒ Zündkerzen
- ☐ ☒ Kühlmittel

Aut. Reparatur:  Aut. Reparatur

PERFORMANCE
by hta GmbH & Co. KG
Marktstraße 29, 01609 Gröditz
Tel. 035263 67 452

Aut. Reparatur:  Aut. Reparatur

PERFORMANCE
by hta GmbH & Co. KG
Marktstraße 29, 01609 Gröditz
Tel. 035263 67 452

Service: ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		Service: ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion		Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum: 27.8.81	56630	Datum: 30.10.81	7840	Datum: 3.05.81	15977
Motoröl		Motoröl		Motoröl	
Klasse: dexos 1 ☒ A/B dexos 2 ☒		Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒		Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒	
GM-LL-A-025 ☒ GM-LL-B-025 ☒		GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒		GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒	
ACEA A3 ☒ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viskosität: W. _____		Viskosität: W. <u>30</u>		Viskosität: W. _____	
Gefährschutz: Kühlfüssigkeit _____ °C		Gefährschutz: Kühlfüssigkeit _____ °C		Gefährschutz: Kühlfüssigkeit _____ °C	
Ja Nein		Ja Nein		Ja Nein	
☒ Batterie (Funktenbedingung)		☐ Batterie (Funktenbedingung)		☐ Batterie (Funktenbedingung)	
☒ Innenraumluftfilter		☐ Innenraumluftfilter		☐ Innenraumluftfilter	
☒ Luftfilternass		☐ Luftfilternass		☐ Luftfilternass	
☒ Kohnpennieren		☐ Kohnpennieren		☐ Kohnpennieren	
☒ Zahnriemen		☐ Zahnriemen		☐ Zahnriemen	
☐ Kraftstofffilter		☒ Kraftstofffilter		☐ Kraftstofffilter	
☒ Getrieböl		☐ Getrieböl		☐ Getrieböl	
☐ Brämsflüssigkeit		☐ Brämsflüssigkeit		☐ Brämsflüssigkeit	
☐ Reifrenparaturset		☐ Reifrenparaturset		☐ Reifrenparaturset	
☐ Bremsflüssigkeit vomhinten		☐ Bremsflüssigkeit vomhinten		☐ Bremsflüssigkeit vomhinten	
☐ Zunderker		☐ Zunderker		☐ Zunderker	
☐ Kühlmittel		☐ Kühlmittel		☐ Kühlmittel	

6 Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 22.12.2010 km: 28130

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ 84 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: 25 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funklembatterie)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn/hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kühlmittel

Autohaus Hannuschka GmbH
Vertragshändler der Opel Automobile GmbH
Gewerbestraße 3 • 19863 Großkröbchen
Tel.: (035753) 20 70 • Fax: (035753) 50 94

Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 07.11.10 km: 13948

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ 84 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W 30

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklembatterie)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn/hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kühlmittel

Autohaus Hannuschka GmbH
Vertragshändler der Opel Automobile GmbH
Gewerbestraße 3 • 19863 Großkröbchen
Tel.: (035753) 20 70 • Fax: (035753) 50 94



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)