



Mercedes-Benz C 220 T CDI

EZ 05/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 340.786km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 T CDI [DE - Kb5 C 220 CDI EU4, Avantgarde, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042081F181381	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 340.786km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.598km	Letzter Service am 06/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion Kratzer Lackschaden.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	380 	Kotflügel vorne rechts	360 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CUBANITSILBER - METALLIC
- Reiserechner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter

- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Verglasung getönt
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Feuerlöscher
- Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Tempomat

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Mercedes-Benz Fahrzeugnummer
 10-15
 72738
 km-Stand
 Mercedes-Benz
 zum nächsten fälligen Service:
 Mercedes-Benz Mobil
 Service gegen Durchzahlung
 Rolf Bittcher
 Kfz-Workstatt
 Buchholzer Str.3
 12124 Rosengarten-Eckel
 St.-Nr. 15704/03628
 Tel. 04105 - 588565
 Fax 04105 - 7701476
 Mercedes-Benz Service-Callcenter



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Rost)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)