



Volvo XC60 Inscription Plug-In Hybrid AWD

EZ 01/2020 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 148.318km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Inscription Plug-In Hybrid AWD [DE - SUV5 T8 Twin Engine AWD PHEV EU6d-T, Inscription, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN LYVUZBMVDLB515429	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.318km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 303 PS (223 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.185km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 42g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous, Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer, vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	300 	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)