



Volkswagen Golf United

EZ 04/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 112.299km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf United [DE - LimS5 1.4 EU4, United, 2007 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ8P109184	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.299km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.884km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türlautsprecher vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Coming-Home-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder



Sonderausstattung

- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)