



Opel Movano GKa L3H3 3,5t

EZ 09/2018 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 189.120km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Movano GKa L3H3 3,5t [DE - GKa4 2.3 CDTI Biturbo 130 (3,5t) EU6, FWD L3H3, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VMRY607JB162233	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	1400	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Meldung: Bremsverschleiß prüfen ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Generator 185 A
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Standard
- Karosserievariante: Maxidach (H3)
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,3 Ltr. - 96 kW CDTI
- Radstand 4332 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Maxidach H3, Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Radstand mittellang
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenmarkierungsleuchten
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav | • Audiosystem: Radio CD 16 BT (Radio/CD, USB-Anschluss, Bluetooth) |
| • Cool & Sound-Paket | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)