



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD
L2

EZ 05/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 187.892km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 319 CDI RWD VI, 2021 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	W1V3MBFZ8PP558742	-	187.892km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
09/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	190 PS (140 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
1	Ja	Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.950 ccm	liegt vor	186.755km	05/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 4	2	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2023	Rot	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	280g/km (WLTP)		10.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	100	Heckklappe	215 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kamere vorne und hinten ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Keyless-Start
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Adaptives Bremslicht
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kindersicherung
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI

- | | |
|--|---|
| • Partikelfilter | • Radstand 3665 mm |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Zul. Gesamtgewicht 3,5 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Aktiver Abstands-Assistent Distronic |
| • Akustik-Paket | • Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast - 3,5 t |
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Batterietrennschalter 1-polig | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt | • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts |
| • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent | • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel | • Fahrtenschreiber digital |
| • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Frontscheibe heizbar | • Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung |
| • Generator 250 A | • Heckleuchten Teil-LED |
| • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Klappdeckel für Ablagefach | • Klappdeckel für Ablagefächer links/rechts |
| • Kombiinstrument mit Farbdisplay | • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr. |
| • Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich) | • Leitungskanal an Heckportal |
| • Leitungskanal an Seitenwand | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25" mit Navigation) | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Park-Paket mit 360° Kamera | • Querträger mit integriertem Auftritt |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links |
| • Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite | • Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz |
| • Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |


- | | |
|--|--|
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Beifahrerseite | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite |
| • Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Beifahrersitz, niedrig | • Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig |
| • Sprachbediensystem (Linguatronic) | • Steckdose 230V im Fahrerhaus |
| • USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion) | • Verkleidung Rückwand |
| • Vorderachse verstärkt | • WLAN-Hotspot |
| • Wagenheber | • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











16.05.2023	2222	BFD55375	2	1	140/3800	16
N1	BB		5932-5932		2020-2020	
W1V3MBF28PP558742	X		2620-2620		2459-3183	
Mercedes-Benz						
906BB35						
L2W61350BXX			280	3500	3500	
QG2AB3D2BECX			1860	2250		
			1860	2250		
Sprinter			82	2850	71	
Mercedes-Benz			3500	750		
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			235/65R 16C 121R	2		
Van			235/65R 16C 121R			
595/2009*2019/1939E						
EUROVI: E: M, N						
Diesel			e1*2007/46*0301*26			
0002	66E0	1950	12.09.2022	K	GU423945	
ZU 20: MAX.2945*AHK LT. BGTG*G.1:MAX.*						

56231G 4302

Schein

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Delle)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)