



Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

EZ 06/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 173.486km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 18***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Geländewagen	WDC2049841G348508	-	173.486km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
- / Nicht Vorhanden	Stoff	170 PS (125 kW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.143 ccm	liegt vor	171.593km	06/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Other	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2014	Grau	4	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	162g/km (NEFZ)		6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	180	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 2755 mm

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifendruckwarner |
| • Reiserechner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt / Heckscheibe ESG |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • elektronisches Traktionssystem (ETS) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelpfopf abnehmbar) | • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Chrom-Paket | • Dachreling (Aluminium) |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent |
| • Feuerlöscher | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel schwarz | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (Interieur) |
| • Sportsitze vorn | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)