



Volkswagen Touran Trendline

EZ 07/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 139.223km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline [DE - Van5 1.2 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW109115	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.223km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.045km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Reifen abgefahren;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	135	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|---|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: Indienblau | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten schwarz |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Antennen-Diversity |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Dachreling | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)