



Volkswagen up! move up!

EZ 12/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 126.834km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! [DE - LimS3 1.0 EU5, move up!, 2011 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZCD005489	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.834km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 111.048km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Design-Paket
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|---|---|
| • Nichtraucher-Paket | • Radstand 2421 mm |
| • Radvollabdeckungen / Radzierblenden | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank umklappbar | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) | • Cool & Sound-Paket 1 |
| • Dachantenne | • Klimaanlage Climatic |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.12.2011	0603	BGU000044	02	01	0044/05000	160
M1	AB		03540		1641-1645	
WVWZZZAAZCD005489	2		1478-1489		00929	
VOLKSWAGEN, VW						
AA			105	001290	001290	
ABCHYA			00680	00640		
FM5FM5CF0037MGVRON1FA1VW			00680	00640		
			078	03750	071	
UP!					004	
VOLKSWAGEN-VW						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine			165/70 R14 81T			
15/2007*692/2008F					9	
UROS;F;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*02			
benzin			21.09.11	K	DZ877377	
001	35FO	00999				



[illegible]

1 VVVZZZAAZCDD005489 3A1 121 CHV

2 1213A1 up! 1.0 move 44 KW
NTK LC9X JS MSF CHV

3 XOA BOA COD GOC HBP JOA DGO
1AT 1GB 1ME 1NH 5RG 55J TH4
3SO 3U4 GGO OGO BUA 8GO 8ZG
1KM 1LA - GO1 7MG
OY1 4UF 4X1 4R1 4K3 N4H 5MA

4 BRL 2JG EOA OAG
1JA L02 OYB

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)