



Opel Insignia Sport

EZ 03/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 143.285km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Sport [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Sport, 2008 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGS8EM7B1058198	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.285km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	320 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	120 
Türe hinten links	320 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	130 
Motorhaube	250 	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem DVD 800 Navi
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 118 kW 16V CDTI

• Nebelscheinwerfer	• Pedale Aluminium
• Premium-Sitz vorn links	• Raucher-Paket
• Reifen 245/45 R18 ..W	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung hydraulisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• USB-Schnittstelle	• Farbdisplay (CID)
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Original Fahrzeug Farbe: MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Park-Assistent
• Reserverad als Notrad	• Sicht-Paket
• Sitz-Komfort-Paket 2	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Winter-Paket	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Aktives Kurvenlicht (AFL)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
• Parkpilotsystem	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
• Premium-Sitz vorn rechts	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)