

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

	Umsatzsteuer		\$25a	
	nein		ja	

Fahrzeugdaten	Hersteller Fiat		Typ Tipo City Life		Modell 1.0 EU6d, City Life, (Facelift) 2020 -..				
	VIN ZFACF7C31N6X26827		Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1727/AVY		
	Erstzulassung 25.10.2022	Halter lt. Zulbesch. II 2	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 40.500 km		Leistung (kW) 74 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 999	HU 10/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B		CO ₂ -Emission (g/km) 124 (NEFZ)
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung					Raucherfahrzeug nein		letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.
	Farbe Weiß		Lackierung Uni normal		Reimport k. A.		nächster KD am k. A.	nächster KD (km) k. A.	
	Scheckheft nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung Fiat AH & Freie Werkstatt						
	Polster Stoff		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 5-Gang		Schadstoffk. Euro6d		

Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.	
-----------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------	--

Ausstattung	Serienausstattung:											
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Dachhimmel mit 4 Haltegriffe Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assi.. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Getriebe 5-Gang Infotainment-System: UConnect mit DAB+ Ra.. Klimaautomatik Kopfstützen hinten Laderaumboden verstellbar Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi.. Modellpflege Otto-Partikelfilter (OPF) Reifendruck-Kontrollsystem Scheinwerfer LED Sitz vorn links höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht LED Wegfahrsperre (elektronisch)				Anti-Blockier-System (ABS) Außentemperaturanzeige Elektr. Bremskraftverteilung Fahrassistenz-System: Bremsassistent Fensterheber elektrisch vorn Heckleuchten LED Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll Kopf-Airbag-System vorn und hinten Kopfstützen hinten (2.Sitzreihe) Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonb.. Leuchtweitenregelung Motor 1,0 Ltr. - 74 kW Radioempfang digital (DAB+) Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) Seitenairbag vorn Sitzbezug / Polsterung: Stoff Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole Tasche an Sitz vorn rechts Zentralverriegelung mit Fernbedienung				Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Beifahrerairbag abschaltbar Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Heckscheibe heizbar Karosserie: 5-türig Kopfstütze hinten mitte Kühlergrill, Aktive Luftklappen Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Techno-Leder LM-Felgen Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Servolenkung elektrisch Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A.. Stoßfänger Wagenfarbe Uni-Lackierung			


Vorschäden	Vorschäden:											
	Tauschaggregat nein		Nachlackierung nein		Technischer Mangel nein		Sonstiges nein		Vorschadenhöhe €			

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja											
----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (Original-Felgen)						Felgenbeschreibung k. A.					
	Reifen vorne 205/55R16 91H		VL 5,00 mm (Kumho)				VR 5,00 mm (Kumho)					
	Reifen hinten 205/55R16 91H		HL 5,00 mm (Kumho)				HR 5,00 mm (Kumho)					
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen						Felgenbeschreibung k. A.					
	Bemerkung SR & WR									Ausstattung ER k. A.		

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Optischer Zustand	
	Antennenstab Tierverschiss Fondseite rechts - Delle entfernen Lackzustand - Aufbereitung, polieren Radkappe vorne rechts verschrammt, erneuern Stoßfänger hinten - Lackieren Stoßfänger vorne - Lackieren Tür vorne rechts - Instands. und lackieren
Technischer Zustand	
Inspektion - HU/AU Inspektion - Wartung Zweitschlüssel fehlt	
Fehlteile und Dienstleistungen	