

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


	Umsatzsteuer				\$25a	
	ja				nein	
Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell	
	Audi		Q5 2.0 TDI 120 kW quattro		2.0 TDI DPF clean diesel EU6, quatt.	
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff
	WAUZZZ8R0FA144300		Sport-Utility-Vehicle		5	Diesel
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)
	27.05.2015	1	248.601 km	120 kW	4	1968
					HU	
					10/26	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse
0,00 %		0,00 %	0		keine Angabe	
		CO ₂ -Emission (g/km)		151 (NEFZ)		
Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung				ja	k. A.	k. A.
Farbe			Lackierung	Reimport	nächster KD	nächster KD (km)
Ibisweiß			Uni normal	nein	k. A.	k. A.
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung				
vollständig						
Polster		Polsterfarbe	Getriebe		Schadstoffk.	
Stoff Sprint/Leder mit ..		schwarz-schwarz-silber	Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6	
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
	Antriebsart: Allradantrieb permanent	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe	Bremsanlage mit Rekuperationssystem
	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Klimaautomatik
	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Mittelarmlehne vorn mit Fach	Modellpflege
	Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDI	Nebelscheinwerfer integriert	Parkbremse elektro-mechanisch
	Radstand 2807 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Start/Stop-Anlage
	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:		
	Anhängerkupplung (Kugelpf. schwenkbar)	Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	Dachhimmel Stoff, schwarz
	Dachreling	Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, auszie..	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl..
	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Komfort-Paket	Kontrast-Lackierung
	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif..	Licht-Paket	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mi..	Sonderlackierung Ibis-Weiß	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernl..

Vorschäden	Vorschäden:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe
	-	-	-	-	€

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links 350 µ	Kotflügel vo.li. 170 µ	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts 310 µ	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen							Felgenbeschreibung k. A.			
	Reifen vorne 235 55r19 105w		VL 6,00 mm (Hankook)					VR 6,00 mm (Hankook)			
	Reifen hinten 235 55r19 105w		HL 7,00 mm (Hankook)					HR 7,00 mm (Hankook)			
	Bemerkung									Ausstattung ER k. A.	

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Optischer Zustand	
	Außenspiegel rechts Kratzer, Gebrauchsspur Dach leichter Umweltschaden, drücken Frontbereich Steinschläge, Gebrauchsspur Frontspoiler verformt, erneuern Handschuhfach defekt, erneuern Heckdiffusor verschrammt, erneuern Innenraum, laufleistungsbedingte Abnutzungen LM - Felge HR Kratzer, Gebrauchsspur LM - Felge VL verschrammt, smart repair LM - Felge VR Kratzer, Gebrauchsspur Querlenkerlager gerissen, erneuern Seitenteil HL unterhalb Kratzer, lackieren Seitenteil HR Delle+Steinschlag, Gebrauchsspur Sonnenblende Halter rechts zerbrochen, erneuern Stoßfänger hinten - Lackieren Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren Tür hinten rechts - Instands. und lackieren Türeinstieg VR eingedellt, Gebrauchsspur Windschutzscheibe Steinschlag, erneuern Ölservice demnächst fällig
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Fahrzeugschlüssel fehlen	

repariert