



Protokollnummer: 47141158
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 19.08.2026
Sachverständiger: Sven Krüger
Besichtigung durch: Sven Krüger

Wertgutachten

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD4516	Fahrgestellnummer	W1KAH0EB0RF139844
Erstzulassung	30.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	28.038 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 02990	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	SELENITGRAU - METALLIC...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	241 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17	Winterreifen auf Leichtmetall	Vredestein	7mm / 7mm	i.O.
2	225/50 R17	Winterreifen auf Leichtmetall	Vredestein	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), 725 Dachreling (Aluminium), P15 Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), B59 Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, 243 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, U12 Fußmatten Velours, 541 Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 310 Getränkehalter vorn (doppelt), 890 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Service (Plus), 876 Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, 893 Keyless Go Startanlage, 677 Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), 383 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, R69 LM-Felgen, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW), 325 Mittensairbag vorn, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), 475 Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, 632 Scheinwerfer LED High Performance, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)

Sonderausstattung: 30P Ablage-Paket, P21 Air-Balance-Paket, 891 Ambiente-Beleuchtung, 894 Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, 75B Ausstattungs-Paket USB, PSI Ausstattungs-Paket: Advanced Plus, PBR Ausstattungs-Paket: Energizing Plus, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, 587 Außenspiegel mit

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, P14 Avantgarde Interieur, 464 Digitales Instrumenten-Display, U25 Einstiegsleisten beleuchtet, PFA Fahrassistenten-Paket Plus, 235 Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent, 608 Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive, 367 Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, 513 Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, 444 Head-up-Display (Frontsichtanzeige), 897 Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber, 51U Innenhimmel schwarz, P53 Innenraumluftfilter Energizing Air Control (Plus), 501 Kamerasystem 360 Grad, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Klimaautomatik (Thermatic), 7U2 Komfortsitze vorn, 916 Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1), 942 Laderaum-Paket, L3E Lenkrad (Leder), P53 Luftreinigungs-Paket, Media-Display, 275 Memory-Paket, 992U Metallic-Lackierung, 795 Mittelkonsole Metallstruktur, 399 Multikontursitze vorn, 22U Multimediasystem MBUX Entertainment, 365 Navigationssystem: Festplattenavigation, Park-Paket, P47 Park-Paket mit 360° Kamera, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), PRE-SAFE-System, 292 PRE-SAFE-System Impuls Seite, B51 Reifen-Reparaturset (Tirefit), Rückfahrkamera, Rücksitzlehne elektr. verstellbar, 293 Seitenairbag (Sidebag) hinten, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 321 Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, PBG Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitz vorn links elektr. verstellbar, 241 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz-Komfort-Paket, 100A Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, 401 Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, 32U Sound-System mit Soundpersonalisierung, P49 Spiegel-Paket, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, 810 Surround-System Burmester, 233 Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone, 20U Vorrüstung car sharing, 868 Zentral-Display (OLED)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern	50,00 €
2	Interieur	Laderaumboden (Mehrkosten können entstehen) - verschmutzt - erneuern	247,60 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	524,28 €
4	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - Steinschlag - erneuern	815,59 €
Summe (netto)			1.637,47 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
-----	---------------	--------------	--------------------

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.637,47 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.637,47 €
Mwst. (19%)	311,12 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	1.948,59 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

S. Krüger

Unterschrift Sachverständiger (Sven Krüger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller




Abbildung 10: Schweller




Abbildung 11: Montierte Bereifung




Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum




Abbildung 18: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Interieur: Laderaumboden (Mehrkosten können entstehen) - verschmutzt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Mehrkosten können entstehen) - Steinschlag -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent
(Mehrkosten können entstehen) - Steinschlag - erneuern