



Volkswagen Golf III Lim. Joker

EZ 10/1997 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 672km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf III Lim. Joker		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1HZWB071647	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.781 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/1997	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 0	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Radio ohne Funktion; Fensterheber Fahrerseite defekt

Zusatzinformationen

Fahrzeug war noch nie angemeldet; Produktionsdatum laut Einlieferer


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten seitlich
- Generator 70 A
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Schiebedach elektrisch
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 44 Ah
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenkrad (Sport)
- Original Fahrzeug Farbe: flashrot
- Schiebedach elektrisch
- Servolenkung
- Sondermodell Joker
- Trommelbremse
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- Motor 1,8 Ltr. - 55 kW KAT (AAM)
- Scheinwerfer: Valeo
- Zentralverriegelung
- Reifen 185/60 R14 ..T
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A		
1	PKW GESCHLOSSEN	0102
2	SCHADSTOFFARM 03	30
3	VULKANISIEREN-V2	0403
4	1H	017008 N
5	WV42111H2W071657	168
6	DT10/68AT 51	1781
7	635/5000	5
8	1405	1540
9	1110	1540
10	820	770
11	1	2
12	185/60R14 02T	
13	185/60R14 02T	
14	185/60R15 02H	
15	185/60R15 02H	
16	1200	500
17	85	74
18	3	
ZIFF-12:WAHLW-2-ZIFF-13:		
LANG BIS 4121+HOCH BIS 1425		
U-ZIFF-14:VON 1097 BIS 1237		
JE NACH AUSG-ZIFF-15:450		
U-ZIFF-16:W-30 8-ANH-BETR*		
ZIFF-20 U-21 A-FELGE		
6JK14H2+ET 43 OD-45MM*ZIFF-		
22 U-23 A-FELGE 6JK14H2+ET		
45MM*ZIFF-20 BIS 23 AUCH		
GEN-179/6SR1W 02Z M+S A-		
FELGE 6JK14H2+ET 43 OD-45MM		
ZIFF-27 GEN-TEL 00-0020		
FALLS WEKSEITIG MONTIERT*		

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Rost, Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)