



Ford Fusion Plus

EZ 08/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 295.313km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fusion Plus [DE - LimS5 1.4 16V EU4, +, (Facelift) 2006 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WF0UXXGAJU5A35377	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 295.313km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 268.515km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aerodynamik-Paket
- Armlehne für Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Check-Control-System
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 5000 (Radio/Cassette)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Plus
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts

- | | |
|--|---|
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Seitenschürzen | • Heckschürze |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | • Audiosystem: Radio |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Original Fahrzeug Farbe: Cosmic-Silber Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Kopfstütze hinten mitte | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









010262-1 B566-000000
 PKM GESCHLOSSEN
 FORD 4
 FORD (D)
 JUZ
 WFOUXXGAJU5A35377
 04TD/08D 04
 K059/05700
 01389
 04018 1720 1498
 01134 001605
 12.08.2005
 FARBE: 7 /
 131-4151 JE NACH AUSRÜSTUNGSTIEF 20-21-R FELGE 6
 16H2 OS 52 5-ZIFF 20-23 195/55R14 78S AUF FELGE
 53X14H2 OS47 5-0 195/55R14 78S AUF FELGE 63X16H205
 27 5 0 195/60R15 78 AUF FELGE 63X15H2 OS 52 5-5

Außerbetriebsetzung
 am 03. AUG. 2026
 Kreis Segeberg
 Der Landrat
 Zulassungsbehörde
 i.A.

UNGÜLTIG
 Zul.Besch. Tell /
 Fahrzeugschein bitte aufbewahren!
 + bei erneuter Zulassung
 Vorlage bei der Zul.Beh. notwendig

HU TÜV NORD
 JULI 2016
 JULI 2017
 JULI 2018
 JULI 2019
 JULI 2020
 JULI 2021
 JULI 2022

UNGÜLTIG
 Zul.Besch. Tell /
 Fahrzeugschein bitte aufbewahren!
 + bei erneuter Zulassung
 Vorlage bei der Zul.Beh. notwendig

Weitere Halter-Eintragen

Fahrzeugbrief

Autohaus Häufle & Lündt GmbH & Co. KG
 Röhre Str. 52
 Hohenwestedt
 24594
 GERMANY
 048717674-74
 +49487176740
 info@haeufla.de
 ford-haeufle-hohenwestedt.de

Digitaler Service Nachweis
 Kopie für den Kunden

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus Häufle & Lündt GmbH & Co. KG Röhre Str. 52 Hohenwestedt 24594 GERMANY 048717674-74 +49487176740 info@haeufla.de ford-haeufle-hohenwestedt.de	Auftragsdatum: 15.07.2024 Auftragsnummer: K75108	Ablesewert: 255515 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 18 Jahr (300000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Kraftstofffilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters
Autohaus Häufle & Lündt GmbH & Co. KG Röhre Str. 52 Hohenwestedt 24594 GERMANY 048717674-74 +49487176740 info@haeufla.de ford-haeufle-hohenwestedt.de	Auftragsdatum: 15.06.2023 Auftragsnummer: K60585	Ablesewert: 255097 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 17 Jahr (240000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Delle, Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)