



BMW 220 i Sport Line

EZ 08/2017 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 185.150km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 89***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 i Sport Line [DE - Van5 220i EU6, Sport Line (11.2015->), 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2A51060V980111	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.150km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 184.383km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert) Reifentyp: Winterreifen Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)				2. Satz Reifentyp: Sommerreifen Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Kerben				Reifenschäden: Kerben und Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	225 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service in 4000km fällig.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem: Radio (BMW)
• Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• BMW-Online: Online-Plattform	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchten LED	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Dynamische Bremsleuchte
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Performance Control
• Farbmonitor (6,5 Zoll)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion

- | | |
|--|---|
| • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) | • Getränkehalter vorn und hinten |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Lufteinlassblende schwarz hochglänzend |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sport Line | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Außenspiegel-Paket |
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • Dachreling schwarz | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |

- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













31.08.2017	0005	CJO000419	02	01	0141/05000	228
M1	AC		-	-04342	--1800	
WBA2A51060V980111		7	-	-1555	--01505	
BMW			-	00075	-	
F2AT			0130	001970	1970	
2A51			01055	00945	-	
6A1500C0			01055	00945	-	
			77	03750	71	
220I ACTIVE TOURER			01500	0730	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/60 R16 92V			
KOMBILIMOUSINE			-			
715/2007*2015/45W					7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1675*02			
BENZIN			19.06.2017	K	EV079254	
0001	36W0	01998	-			
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB			*WW.AHK LT.BGTG	*DATUM		
ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.08.2017*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)