



Seat Ibiza Stella

EZ 09/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.644km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Stella		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6LZ2R048020	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.644km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 64 PS (47 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.059km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2002	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontspoiler
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte (1)
- Rücksitz geteilt
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW KAT (AZQ)
- Reifen 185/60 R14 ..H
- Rücksitz klappbar

- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Trommelbremsen hinten (200 mm x 40 mm)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3. Bremsleuchte
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Seitenairbag
- Serviceintervallanzeige
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Rücksitz klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: AZUL SWING 02



Sonderausstattung

- Audiosystem Alana
- Generator 90 A
- Metallic-Lackierung
- Batterie 60 Ah
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









INSPEKTION UND WARTUNGSPLAN

Service-Nachweise

Datum	km	Service-Nachweise
05.05.2021	89.6 km	Ölwechsel-Service
05.12.21	93.6 km	Ölwechsel-Service

Stempel des SEAT-Service

Nächster Service
 Datum: 05.12.21
 km: 93.6 km

Achtung: Bitte Ölwechsel-Service-Termine unbedingt einhalten (siehe Seite 6, 7 und 8)

INSPEKTION UND WARTUNGSPLAN

Service-Nachweise

Datum	km	Service-Nachweise
05.05.2021	89.6 km	Ölwechsel-Service
05.12.21	93.6 km	Ölwechsel-Service

Stempel des SEAT-Service

Nächster Service
 Datum: 05.12.21
 km: 93.6 km

Achtung: Bitte Ölwechsel-Service-Termine unbedingt einhalten (siehe Seite 6, 7 und 8)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Dach (Lackschaden)



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)