



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 05/2012 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 155.025km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042491F927365	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.025km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous

Kratzer, Kerben,
vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Reifen: Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	190 	Heckklappe	160 
Dach	195 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Licht-Paket
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|---|--|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Tempomat | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Metallic-Lackierung |
| • Parameterlenkung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)