



Opel Meriva CATCH ME

EZ 08/2007 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 116.264km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva CATCH ME [DE - Van5 1.6 Twinport EU4, CATCH ME, 2007 - 2007]		
Kategorie Van	FIN W0L0XCE7574422122	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.264km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	455 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Catch Me
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket (1)
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: METRO BLUE/METRO
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzheizung vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Vorrüstung für Kindersitz

- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe

- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)