



Volkswagen Golf Plus Match

EZ 09/2012 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 176.182km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Match [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZDW522436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.182km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.661km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navigationssystem nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse hinten fest ; Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sitzheizung vorn	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 5-Gang	• Servolenkung
• Winter-Paket	




Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Feuerlöscher | • Raucher-Paket |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

1419041
NACHTRAG

2029

DEKRA
Scheine AU
04.07.2027

Landeshauptstadt Dresden
Kfz-Zulassungsbehörde

Außerbetriebsetzung am 29.08.2027

*** OBERE Vorlage ZB II. / FZ**

Ablauf der Reservierung für Halter:

1. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
2. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
3. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
4. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
5. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
6. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
7. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
8. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
9. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
10. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
11. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
12. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
13. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
14. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
15. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
16. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
17. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
18. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
19. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister
20. Eintragung des Fahrzeuges in das Fahrzeugregister

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Rechnung		NR.:		Rechnungsart:		10.00.0000
Anz. Konten:		Model:		1.01.01.0000		10.01.0000
KZ-Matzt:		10.04.01		10.04.01		10.04.01
Nachtr. HJ:		11.10.2021		11.10.2021		11.10.2021
Tran:		1.01.01.0000		1.01.01.0000		1.01.01.0000
Tran:		11.10.2021		11.10.2021		11.10.2021
KZ-Matzt:		10.04.01		10.04.01		10.04.01

Leistungsbeschreibung		M	Menge	Pl.	E	Preis	GZ Preis
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000
10.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000	1.01.01.0000			

[illegible][illegible]

Seite 2/2

Barrechnung Nr. [REDACTED]

Pos.	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Mtg.	Stückpreis ohne MwSt.	Red. %	Preis ohne MwSt.	Gesamt ohne MwSt.	MwSt. Kürzung
Einlagerung bis 15"								
						Gesamt ohne MwSt.	810,12 EUR	
						MwSt. 19% 19 %	153,92 EUR	
						Gesamt mit Mwst.	964,04 EUR	
						Auslagen Chiffre 0 %	87,00 EUR	
						Gesamtbetrag	1.061,04 EUR	

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Service-Nachweis 5		Jr. / Nach. Michael von:	
24 / Nach. durchgeführt wurde		☐ J. Zickler	
☒ K. Orzechowski Service		☐ J. Brenschlaeger	
☒ K. von Vethard		☐ J. Denckhoff	
☒ K. Interim-Service inklusive Montagezeit		☐ K. Gombel	
☒ K. von Vethard		☐ K. Gehrmann DSGP, AG	
☒ K. Inspektions-Service		☐ K. Hahnke/Kupfer Dr.	
☒ K. Long & Mohr annehmen		☐ K. Lüthjens	
☒ K. Kammerschulz die Kasse zum prüfen		☐ K. Hehn & Röhde	
☒ K. Inspektionsleistung		☐ K. Stute- und Pufferhemmels	
☒ K. Kollmann		☐ K. Zepfner	
☒ K. (auch auf dem Aufzug vorhanden)		☐ K. Zickler	
Service durchgeführt am: 24.1.19			
von: 24.1.19			
Nachweisnummer:		270	
Service durchgeführt von:		Long & Mohr Service	
Vollwagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG		Vollwagen Zentrum GmbH & Co. KG	
Hofstraße 34 01069 Dresden Telefon: 0351 3711-219 Telefax: 0351 3711-212 info@vz-zentrum.de www.vz-zentrum.de		Hofstraße 34/36 01069 Dresden Telefon: 0351 3711-219 Telefax: 0351 3711-212 info@vz-zentrum.de www.vz-zentrum.de	
Stempel des beauftragten Partners:		Stempel des beauftragten Partners:	
der nachfolgende Service-Service			
am Datum: 08.1.19		Werkzeug Service ist ein wichtiger Bestandteil	
von:		Supp. / Voller S.	
von (Stempel): 138.262			
624. H. Kreye			

Service-Nachweis 3	
1) 2x Wdh. durchgeführt wurde	2) 1x Nicht Wiederhol.
3) 1x Örtlichkeit Service	4) 2x Schulung
5) 2x im Vorfeld	6) 2x Nachbereitung
7) 1x Intervall-Service	8) 2x Dienstverpflichtung
9) 1x relative Mitarbeiterteil	10) 2x Gültigkeit
11) 2x im Vorfeld	12) 2x Gültigkeit (2017) etc.
13) 1x Langfristige Mitarbeit	14) 1x Weiterentwicklung
15) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	16) 1x Mitarbeiter
17) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	18) 1x Mitarbeiter
19) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	20) 1x Mitarbeiter
21) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	22) 1x Mitarbeiter
23) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	24) 1x Mitarbeiter
25) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	26) 1x Mitarbeiter
27) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	28) 1x Mitarbeiter
29) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	30) 1x Mitarbeiter
31) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	32) 1x Mitarbeiter
33) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	34) 1x Mitarbeiter
35) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	36) 1x Mitarbeiter
37) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	38) 1x Mitarbeiter
39) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	40) 1x Mitarbeiter
41) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	42) 1x Mitarbeiter
43) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	44) 1x Mitarbeiter
45) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	46) 1x Mitarbeiter
47) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	48) 1x Mitarbeiter
49) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	50) 1x Mitarbeiter
51) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	52) 1x Mitarbeiter
53) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	54) 1x Mitarbeiter
55) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	56) 1x Mitarbeiter
57) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	58) 1x Mitarbeiter
59) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	60) 1x Mitarbeiter
61) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	62) 1x Mitarbeiter
63) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	64) 1x Mitarbeiter
65) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	66) 1x Mitarbeiter
67) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	68) 1x Mitarbeiter
69) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	70) 1x Mitarbeiter
71) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	72) 1x Mitarbeiter
73) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	74) 1x Mitarbeiter
75) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	76) 1x Mitarbeiter
77) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	78) 1x Mitarbeiter
79) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	80) 1x Mitarbeiter
81) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	82) 1x Mitarbeiter
83) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	84) 1x Mitarbeiter
85) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	86) 1x Mitarbeiter
87) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	88) 1x Mitarbeiter
89) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	90) 1x Mitarbeiter
91) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	92) 1x Mitarbeiter
93) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	94) 1x Mitarbeiter
95) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	96) 1x Mitarbeiter
97) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	98) 1x Mitarbeiter
99) 1x Kommunikation der Mitarbeiter	100) 1x Mitarbeiter

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)