



Volkswagen Golf Trendline

EZ 03/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 193.578km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [DE - LimS5 1.6 EU4, Trendline, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ7P016959	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.578km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrolleuchte leuchtet auf ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Witterungsbedingt keine korrekte Bewertung möglich Weiter Schäden nicht ausschließbar

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher) |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Dachhimmel hochgepinnt



Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Dachhimmel hochgepinnt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)