



Skoda Yeti Ambition Plus Edition

EZ 06/2013 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 107.054km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 10***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Ambition Plus Edition [DE - SUV5 1.2 TSI EU5, Ambition Plus Edition, 2010 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN TMBJF75L1D6077476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.054km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 93.686km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	291 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach defekt öffnet nicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Doppel-Sonnenblenden
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder - 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Leseleuchte | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Maxi-DOT Display | • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiss |
| • Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher | • Radstand 2578 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzsystem im Fond (Varioflex) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth | • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) |
| • Sonderlackierung Candy-weiss uni | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Service-Nachweis	
Datum: 01.12.24	km-Stand: 33.686
Service-Ereignis	Durchge- führt
Ölwechsel Service	☒ ja ☐ nein
Inspektion	☐ ja ☐ nein
mit Ölwechsel	☐ ja ☐ nein
mit erweitertem Serviceumfang	☐ ja ☐ nein
Hydraulik für das Service-Intervall OIE	☐ ja ☐ nein
Karosserie auf Lack Schäden geprüft	☐ ja ☐ nein
Pneumatisches Dichtungsventilwechsel	☐ ja ☐ nein
Zusätzliche Servicearbeiten	☐ ja ☐ nein
Luftfilterwechsel	☐ ja ☐ nein
Zündkerzenwechsel	☐ ja ☐ nein
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ja ☐ nein
Zahnriemenwechsel	☐ ja ☐ nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐ ja ☐ nein
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☐ ja ☐ nein
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐ ja ☐ nein
Bremssattelwechsel	☐ ja ☐ nein
Nächster Brennstoffsystemwechsel Datum:	
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners 	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechende Bedingung nicht erfüllt wurde.
** Bestätigung der Universalfähigkeit des Kundschafts durch die Kundschaft bzw. Verankerung interner Schäden - Seite 23

Service-Nachweis	
Datum: 23.04.24	km-Stand: 88.845
Service-Ereignis	Durchge- führt
Ölwechsel Service	☐ ja ☐ nein
Inspektion	☐ ja ☐ nein
mit Ölwechsel	☐ ja ☐ nein
mit erweitertem Serviceumfang	☐ ja ☐ nein
Hydraulik für das Service-Intervall OIE	☐ ja ☐ nein
Karosserie auf Lack Schäden geprüft	☐ ja ☐ nein
Pneumatisches Dichtungsventilwechsel	☐ ja ☐ nein
Zusätzliche Servicearbeiten	☐ ja ☐ nein
Luftfilterwechsel	☐ ja ☐ nein
Zündkerzenwechsel	☐ ja ☐ nein
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ja ☐ nein
Zahnriemenwechsel	☐ ja ☐ nein
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐ ja ☐ nein
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☐ ja ☐ nein
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐ ja ☐ nein
Bremssattelwechsel	☐ ja ☐ nein
Nächster Brennstoffsystemwechsel Datum:	
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners 	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner bzw. SKODA Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechende Bedingung nicht erfüllt wurde.
** Bestätigung der Universalfähigkeit des Kundschafts durch die Kundschaft bzw. Verankerung interner Schäden - Seite 23

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer)



Schweller links (Delle)