



Volkswagen Caddy Roncalli Trendline

EZ 10/2012 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 135.779km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Roncalli Trendline [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Roncalli Trendline, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ2KZCX093804	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.779km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.404km	Letzter Service am 11/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Radstand 2681 mm
- Rücksitz geteilt
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Tagfahrlicht
• Trendline	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: LAVAROT	



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Einparkhilfe hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Stoßfänger lackiert	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A photograph of a grey car seat with a grey pouch attached. The pouch contains a white card with the text "BILLY'S AUTO REPAIR" and a phone number, a set of keys, and a small white tag. The seat has several colorful circular stickers on it.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)