



Volkswagen Crafter Kasten 35 Trendline mittellang
Hochdach RWD

EZ 11/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 328.129km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 Trendline mittellang Hochdach RWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, RWD Trendline, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9020941	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 328.129km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 317.589km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Chrom-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Trendline
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Ocean Blue
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)

- | | |
|---|---|
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Wärmeschutzverglasung | • Verzurrösen Laderaum |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Heckantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Armaturentafel mit Zusatzkonsole | • Fahrassistenz-Paket 1 |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts | • Funkschlüssel (2) klappbar |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Markierungsleuchten seitlich |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Raucher-Paket | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Schmutzfänger vorn | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) | • Steckdose 230V im Fahrerhaus |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) | • Trittstufe hinten rechts |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Sprachsteuerungs-System |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrtenschreiber digital |
| • Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Rückfahrkamera |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung | • Scheinwerfer LED |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Delle)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)