



Opel Meriva Edition

EZ 02/2006 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 123.597km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Edition [AT - Van5 1.7 CDTI EU4, Edition, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN W0L0XCE7564135895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.597km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Anthrazit
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber M2
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket (1)
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,7 Ltr. - 74 kW 16V CDTI
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Vorrüstung für Kindersitz |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablagetisch an Rückenlehne | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A close-up photograph of the interior of a vehicle, focusing on the steering wheel and the dashboard area. The steering wheel is visible on the left side of the frame. The dashboard features a circular air vent and a small rectangular display or indicator. A red 'N' mark is visible on the dashboard. The image is dark and grainy, with a vertical line on the left side.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)