



W1K1770841N239381

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	35.254 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	200 Tag(e)
Typ/Modell	A 180 F2A	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2027
Fahrgestellnummer	W1K1770841N239381	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.332 ccm
Erstzulassung	10.05.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00 €
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair	180,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair	180,00 €
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung	250,00 €
5	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	500,00 €
6	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren	957,00 €
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	1.385,67 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 92V	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: ABS - Anti-Blockier-System, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, DYNAMIC SELECT, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Polster: Stoff Tadel, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 40,6 cm (16") Stahlräder mit Radzierblenden 4fach im 10-Loch-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung

Sonderausstattung: 235 Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Lackierung: Uni Sonderlack, 875 Scheibenwaschanlage beheizt, 873 Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, 260 Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Keine Rep. Historie und Ausstattungsliste vorhanden gg. Mehrkosten möglich.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A 180 F2A	Laufleistung (abgelesen)	35.254 km
Fahrgestellnummer	W1K1770841N239381	Erstzulassung	10.05.2021

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	3.552,67 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.552,67 €
Mwst. (19%)	675,01 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	4.227,68 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Nikita Gebert)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Ori



idige versichert, dass der Inhalt die

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

83052 Bruckmühl



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren