



Opel Astra Business Start/Stop

EZ 07/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 57.115km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 76***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Start/Stop [DE - Kb5 1.0 Turbo EU6d-T, Business Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EA2K8053581	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 57.115km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.990km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 107g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	1400 
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Quietscht bei getretenem Kupplungspedal ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Elektron. Traktionskontrolle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,0 Ltr. - 77 kW 12V
- PowerFlex Bar Adapter
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch hinten



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Business-Upgrade-Paket Travel |
| • Licht-Paket | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sicht-Paket | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Audiosystem R 4.0 IntelliLink |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

6

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

13.02.21 km 18850

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Geßerschutz, Kühllufttemperatur -25 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionenüberprüfung)

☒ Innenraumluftfilter

☐ Luftfilternassatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstoffpumpe

☐ Gasföhrer

☐ Bremsen

☐ Licht

☐ Scheibenwischer

☐ Zündkerzen

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

AUFZUGER Service Partner
Stuttgart und Umgebung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Geßerschutz, Kühllufttemperatur °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionenüberprüfung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfilternassatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstoffpumpe

☐ Gasföhrer

☐ Bremsen

☐ Licht

☐ Scheibenwischer

☐ Zündkerzen

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

☐ Kurbelgehäuse

AUFZUGER Service Partner
Stuttgart und Umgebung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)