



Hyundai i30 YES!

EZ 11/2015 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 295.876km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 YES! [DE - LimS5 1.6 CRDi DPF EU6, blue YES! Silver, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMAD351UAGJ306515	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 295.876km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.552km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	85	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet

- | | |
|--|--|
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte |
| • Hochtöner | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Kühlergrill verchromt | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht-aus-Automatik |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Modellpflege |
| • Modellvariante CO2-optimiert (Blue / Blue Drive) | • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT |
| • Motorhaubenisolierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Türentriegelung automatisch (bei Unfall) |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zündschloss beleuchtet |
| • Original Fahrzeug Farbe: Phantom Black / MIC | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)