



Ford Focus

EZ 10/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 113.559km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus		
Kategorie Kombi	FIN WF0LXXGCBLEB83800	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.559km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	220 	Heckklappe	190 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: RED CANDY/CANDY RED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • City-Paket | • Dachreling |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket 1 | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Kreis Warenford
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
im Auftrag

[illegible]A black leather-bound book with the Ford logo on the cover, resting on a grey car seat. A red car brochure and a set of car keys are placed next to it.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß, Verschmutzung)