



Volkswagen California California Beach Aufstelldach

EZ 09/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 265.716km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung California California Beach Aufstelldach [DE - McAD4 California 2.0 TDI EU5, Beach, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZCH028833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 265.716km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 198g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Korossion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	265 
Kotflügel vorne links	295 	Kotflügel vorne rechts	290 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	325 	Heckklappe	285 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden, Motor ist Teilzerlegt;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: California
- Außenspiegel konvex, rechts
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4

• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, drehbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sondermodell Beach
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zuheizter
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• 2. Batterie
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Original Fahrzeug Farbe: SUNNY YELLOW



Sonderausstattung


• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
• Dämmglas-Paket	• Fahrassistenten-System: Einparkhilfe hinten
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Stoßfänger lackiert	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Frontscheibe Dämmglas	• Seitenscheiben Dämmglas
• Seitenairbag vorn	• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Rost, Delle)



Fahrertür (Rost, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)