



Hyundai i10

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 61.614km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAN51CP9M352258	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.614km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Rost, Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben, Rost



(4 mm)

Rost,
Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem PA710 (Radio/CD-Player)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole mit Metall-Applikationen
- Motor 1,2 Ltr. - 57 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.06.09	B357	AAG000012	2	01	57	/6000	
M1	AF		3565			1500	
MALAN51CP9M352258		-	1540			1005-1085	
Hyundai			-	32		-	
PA			119	1415		1415	
F5P21			750	740		-	
M53AZ1			750	740		-	
-			83	4500		72	
110			800	450	5	-	
HYUNDAI MOTOR (IND)			155/70R13	75T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			155/70R13	75T			
Mehrzweckfahrzeug			-				
70/220*2003/76B						5/-	
EURO 4:5L			e4*2001/116*0131*01				
Benzin			30.05.08	K		VF869045	
0001	0463	1248					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Rost, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)