



Fiat Ducato 140 L4H2 RS: 4035 mm

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 164.784km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ducato 140 L4H2 RS: 4035 mm [AT - GKa.L4 35 Maxi 140 Multijet EU6d, L4H2, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA25000002T78540	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 84l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	65
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	80		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang
• Heckflügeltüren ohne Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Überhang
• Kennzeichnung Allradumbau	• Kraftstofftank: 75 Ltr.
• Kurbelgehäuseentlüftung beheizt	• Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Turbodiesel Multijet	• Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
• Radstand 4035 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Verglasung leicht getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe elektronisch
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad)
- Klimaanlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Hinterachse verstärkt (Federung)
- Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter)
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









C4 Antragssteller ist		Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis	
A1	Herstellerkennung	24	
A	PKW	ZFA230000002178540	
B	Erstzulassung	24.03.2022	48 Genehmigungsdatum 31.03.2021
A3	Genehmigungsgrundlage	ED-Betriebsanleitung	
B	Genehmigungsnummer	4272007401004446	
A7	Reparatur Code		
Z. Klasse / Fahrzeug			
N15 Leichterwagen / GRUPPE 05			
Z1	Marke	FIAT	
Z2	Modellbezeichnung	FIAT DUCATO	
Z3	Typenvariante	2800TNPCHLSK	
A8 Aufbau			
A	Werk	Vari	
G	Erstgewicht	2180 kg	2182 kg (inkl. Fahrer)
P1	Techn. auf Gesamtmasse	2020 kg	1400 kg
P2	Gesamtgewicht	3000 kg	2100 kg
A10	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A12	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A13	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A14	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A15	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A16	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A17	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A18	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A19	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A20	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A21	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A22	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A23	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A24	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A25	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A26	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A27	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A28	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A29	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A30	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A31	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A32	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A33	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A34	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A35	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A36	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A37	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A38	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A39	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A40	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A41	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A42	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A43	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A44	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A45	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A46	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A47	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A48	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A49	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A50	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A51	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A52	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A53	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A54	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A55	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A56	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A57	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A58	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A59	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A60	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A61	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A62	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A63	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A64	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A65	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A66	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A67	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A68	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A69	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A70	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A71	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A72	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A73	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A74	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A75	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A76	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A77	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A78	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A79	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A80	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A81	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A82	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A83	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A84	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A85	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A86	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A87	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A88	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A89	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A90	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A91	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A92	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A93	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A94	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A95	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A96	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A97	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A98	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A99	Werkstoff	1245 kg	1245 kg
A100	Werkstoff	1245 kg	1245 kg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Riss/Bruch)




Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Anderer Schaden): Nicht lackiert



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Anderer Schaden): Radioeinbau mangelhaft