



Volkswagen Polo Style

EZ 05/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 137.375km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Style		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZBY250221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.375km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous, Kratzer, Kerben

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Kerben, Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	310 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	130	Heckklappe	200 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Chromeinfassung Lichtschalter | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS |



Sonderausstattung

- | | |
|--|----------------|
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Tagfahrlicht |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)